

Checker Interlis VD

Exemples de messages, exercices

Les messages sélectionnés sont tous issus d'une extraction de la BDCO. L'option du checker utilisée est MUT.

Les messages d'erreur existant dans l'extraction initiale sont signalés par la mention "Initial". Certains cas peuvent être corrigés par le géomètre opérateur. Pour tous les messages nouveaux, il faut donner une courte explication et l'action à entreprendre pour l'éliminer.

```
=====
Topic: Points_fixesCategorie3, Table: Mise_a_jourPFP3_Perimetre
=====
*** ERROR *** CHECK(NBVD,errid=301002) la valeur de l'attribut IdentDN doit être de type commune      INITIAL
          , line=232, coord=540000.000/159500.000

OBJE 12684644 VD0000000000 Migration Peny 20040826 @ 8958
```

```
=====
Topic: Points_fixesCategorie3, Table: PFP3
=====
*** ERROR *** ILIN(UNIQUE,errid=14) ident condition Geometrie violated      INITIAL
          , line=894, Geometrie=533428.070/158357.280

OBJE 6111493 12684644 VD0184000005 65 533428.070 158357.280 @ 3.2 0 @ @ 0 1 12641904
OBJE 1843188 12684644 VD0065000012 69 533428.070 158357.280 0 3.2 0 0 0 0 1 12591839
```

```
=====
Topic: Points_fixesCategorie3, Table: PFP3
=====
*** ERROR *** CHECK(LIST,errid=302016) la valeur de l'attribut Signe doit respecter la liste des valeurs possibles
      , line=946, Geometrie=532808.440/155876.910

OBJE 6108853 12684644 VD0157000009 16 532808.440 155876.910 .000 3.2 0 0 0 6 1 12643641
```

```
=====
Topic: Couverture_du_sol, Table: SurfaceCS
=====
*** ERROR *** CHECK(LIST,errid=408011) la valeur de l'attribut Qualite ne peut pas être autre pour les fichiers MUT
      , line=76627, Geometrie=534026.781/155014.706

OBJE 29900552 29900370 534026.781 155014.706 4 0 35375389
```

```
=====
*** ERROR *** ILIN(MANDATORY,errid=8) attribute Origine has to be defined
      , line=76788, Geometrie=533628.337/155656.293

OBJE 28755840 @ 533628.337 155656.293 0 9 46725670
```

```
=====
*** ERROR *** TOPO(DUPLICATE_EDGE,errid=110) duplicate line 533758.370/156000.720 .. 533682.310/156005.930
```

```
=====
*** ERROR *** TOPO(UNKNOWN_CENTROID,errid=103) unknown centroid near 533281.481/157042.475
```

```
=====
Topic: Couverture_du_sol, Table: SurfaceCS
=====
*** ERROR *** TOPO(MULTIPLE_CENTROID,errid=104) area with 3 centroids at 533623.545/156418.733
```

```
=====
Topic: Couverture_du_sol, Table: Nom_objet
=====
*** ERROR *** ILIN(REFERENCE,errid=12) invalid reference in attribute Nom_objet_de
      , line=80873, coord=533777.140/155375.630
```

OBJE 3993516 21413150 Route__du__Marcolet 21427769

```
=====
Topic: Couverture_du_sol, Table: Nom_objet
=====
*** ERROR *** ILIN(MANDATORY,errid=8) attribute Nom_objet_de has to be defined
      , line=80888, coord=533224.070/155270.980
```

OBJE 3991451 @ cantonale 41427121

```
=====
Topic: Objets_divers, Table: Objet_divers
=====
*** ERROR *** CHECK(LIST,errid=502014) la valeur de l'attribut Genre doit respecter la norme 6003 pour les fichiers MUT
      , line=125199, coord=533891.969/155297.537 .. 533892.737/155294.854
```

OBJE 26354345 26354169 0 4 27093677

```
=====
Topic: Objets_divers, Table: Nom_Obj
=====
*** ERROR *** ILIN(MANDATORY,errid=8) attribute Nom_Obj_de has to be defined
      , line=221455, coord=533704.532/158875.938

OBJE 2058090 @ Fontaine 21582255
```

```
=====
Topic: Objets_divers, Table: Numero_Obj
=====
*** ERROR *** CHECK(FORMAT,errid=510002) la valeur de l'attribut Numero doit respecter le format B<numero>[a..z] ou
<numero>[a..z][*]
      , line=221787, coord=533434.630/156432.054

OBJE 31467001 31467000 1720K @ 10 39055351
```

```
=====
Topic: Biens_fonds, Table: Point_limite
=====
*** ERROR *** CHECK(EQUAL,errid=802003) la valeur de l'attribut FiabPlan doit être oui
      , line=225661, Geometrie=533659.910/158684.950

OBJE 2978779 12684648 VD0065000011 127 533659.910 158684.950 3.5 1 6 0 1 14840357
```

=====
Topic: Biens_fonds, Table: Point_limite
=====

*** ERROR *** ILIN(UNIQUE,errid=14) ident condition Geometrie violated
 , line=235497, Geometrie=533073.470/155750.030

INITIAL

OBJE 6692244 12684648 VD0157000014 841 533073.470 155750.030 3.5 1 6 0 1 15158312
OBJE 4958914 12684648 VD0129000002 340 533073.470 155750.030 3.5 1 6 0 1 15039597

=====
*** ERROR *** ILIN(REFERENCE,errid=12) invalid reference in attribute Origine
 , line=237125, Geometrie=533350.840/155853.088

OBJE 28751559 28751497 VD0129000002 855 533350.840 155853.088 3.4 0 2 0 1 32090932

=====
Topic: Biens_fonds, Table: Immeuble
=====

*** ERROR *** CHECK(FORMAT,errid=810003) la valeur de l'attribut Numero doit être du format [DP]<numero>
 , line=250226, coord=533217.350/155212.530

OBJE 5328064 12684648 VD0129000000 184A @ 0 0 3 9442 7746711

=====
Topic: Biens_fonds, Table: Bien_fonds
=====

*** ERROR *** ILIN(CHARSET,errid=11) invalid character in attribute SuperficieRF
 , line=284618, Geometrie=533482.033/155130.541

*** ERROR *** CHECK(IS_NUMBER,errid=812001) la valeur du l'attribut SuperficieRF doit être une nombre entier
 , line=284618, Geometrie=533482.033/155130.541

OBJE 5364748 5327551 @ 533482.033 155130.541 11685 11685.08010564 24858612

```
=====
Topic: Domaines_numerotation, Table: Domaine_numerotation
=====
*** ERROR *** CHECK(EQUAL,errid=1001002) la valeur de l'attribut Ct doit être VD
               , line=286377, coord=540000.000/159500.000

OBJE 27365812 27 00000000000 Migration @ 30140221
```

INITIAL