Bureau d'information et de communication

Rue de la Barre 2
1014 Lausanne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les deux lions de bronze ornent à nouveau les portes de la cathédrale de Lausanne

Onze mois après la réouverture du portail Montfalcon de la cathédrale de Lausanne, les grandes portes de ce remarquable ensemble sculpté de la fin du 19e siècle retrouvent les deux têtes de lion en bronze qui leurs servaient de heurtoirs. Débute en outre une série de travaux partiels et urgents, en attendant l'ultime phase de restauration du monument.

Déposés il y a une vingtaine d'années par mesure de sécurité, les deux heurtoirs médiévaux en bronze qui ornaient les portes de l'entrée principale de la cathédrale de Lausanne ont été moulés et recoulés à l'identique des têtes de lions originales. Ainsi, les belles menuiseries vieilles de plus d'un siècle, entièrement restaurées l'an dernier, retrouvent officiellement le 29 août ces deux pièces majeures de ferronnerie d'art.

La pose des deux mufles de bronze marque la fin des travaux en façade extérieure du portail Montfalcon. Dès l'automne, une dernière intervention sera entreprise à l'intérieur de la cathédrale: elle concernera le revers du porche dont les parements de calcaire seront à leur tour conservés et rafraîchis. Ainsi se termineront au début 2018 la totalité des travaux sur le portail, qui fait par ailleurs l'objet dès le 30 août d'une exposition historique à l'Espace Arlaud.

Dès septembre 2017 parallèlement, un nouveau chantier de conservation-restauration des parements extérieurs débutera dans le secteur situé à l'ouest du transept sud. Ces travaux sont estimés à 600'000 francs et sont planifiés sur trois ans. Ils sont financés par le budget ordinaire de la cathédrale et seront mis en oeuvre par de nouveaux mandataires désignés dans le cadre de plusieurs mises au concours successives.

Ce chantier est indépendant des futurs et ultimes travaux de restauration de la tour inachevée, de la tour du chevet nord et du choeur, dont la planification est encore à l'étude.

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 28 août 2017

RENSEIGNEMENTS POUR LA PRESSE UNIQUEMENT

DFIRE, Yves Golay, adjoint au chef de service, président de la Commission technique de la cathédrale, Service immeubles, patrimoine et logistique de l'État de Vaud, 021 316 73 17.
Images en haute résolution disponibles sur
http://www.vd.ch/actualite/patrimoine-et-archeologie/

TÉLÉCHARGEMENT(S)

Moule réfractaire et décirage - crédit Amsler Architecte
Pose des canaux d'alimentation en cire - crédit Amsler Architecte
Coulage du bronze dans le moule réfractaire - crédit Amsler Architecte
Réalisation et correction d'un positif en cire - crédit Amsler Architecte
Moule silicone négatif avec coque en plâtre - crédit Amsler Architecte
Nettoyage et protection - crédit Amsler Architecte
Moulage au silicone - crédit Amsler Architecte