

Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne
Att. Mme C. Castineiras
Ch. du Trabandan 28
1014 Lausanne

RAPPORT D'ANALYSE

Références
MJM/LDC-OFVAUD003

Responsable du mandat :
Maël Jean-Mairet

Votre demande du 28.06.2023
Reçue le 29.06.2023
Demande de C. Castineiras
Votre réf. : F20221486
Concerne : Faillite XCELL SECURITY
HOUSE AND FINANCE SA,
1005 Lausanne

La Chaux-de-Fonds, le 04.07.2023

ANALYSES
CHIMIQUES
CONTRÔLE DES
MATÉRIAUX
ASSISTANCE
JURIDICO-LÉGALE
CONTRÔLES
HORLOGERS ET
MICROTECHNIQUES

RAPPORT D'ANALYSE

ECHANTILLON

- 1 sachet contenant une poudre métallique, identifié « Poudre de Cuivre »



MANDAT ET MÉTHODOLOGIE


- Détermination de la répartition de la taille des particules par granulométrie laser selon Malvern.

RÉSULTATS

Granulométrie laser selon Malvern

Echantillon	Répartition de la taille des particules		
	10 % v/v *	50% v/v *	90% v/v *
Poudre du cuivre	11.5 μm	23.6 μm	44.5 μm

* des particules sont inférieures à ...



CONCLUSION

La taille moyenne des particules est de 23.6 μm .

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Maël Jean-Mairet
Responsable de département



Isaline Perrenoud
Collaboratrice technique

NB Les résultats contenus dans ce rapport ne concernent que les pièces soumises à l'examen.
Une reproduction partielle de ce rapport ne pourra être effectuée sans notre accord.