



**Bureau d'information
et de communication**

Rue de la Barre 2
1014 Lausanne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE VAUDOIS

Les travaux de protection et de conservation de la pierre commencent à la Cathédrale de Lausanne

Une série de mesures de protection et de conservation de la pierre altérée sur les façades de la tour lanterne ainsi que sur les façades du chevet, accessibles grâce aux échafaudages déjà en place, débute ces jours. Cette nouvelle étape ponctuelle, qui s'inscrit dans le cadre des travaux urgents entamés l'été dernier à la Cathédrale de Lausanne pour restaurer et sécuriser les toitures, débouchera en 2014 sur un programme d'études des traitements de la pierre, prélude à d'importants travaux de conservation dès 2015.

Les moyens investis par le Canton depuis 1972 ont permis d'accomplir un important travail de conservation et de restauration de la Cathédrale de Lausanne. Malgré cet effort, une dégradation avancée de certaines parties de la toiture a nécessité l'an dernier des mesures urgentes afin de maintenir leur étanchéité et d'assurer la sécurité publique au pied du monument.

Dotés d'un crédit d'ouvrage de 3,04 millions de francs, ces travaux ont mené principalement jusqu'ici à la restauration de la couverture en tuiles du transept nord et des tours de chevet. Utilisant les échafaudages déjà installés, la phase suivante qui devrait démarrer ces jours prévoit une intervention sur les façades difficiles d'accès de la tour lanterne et du chevet.

Il s'agit notamment, sur les facettes du chevet, de protéger les parties en molasse les plus exposées par des ferblanteries provisoires en attendant les travaux de restauration annoncés. Sur les faces inférieures de la tour lanterne en outre, il s'agit aussi de conserver par méthode de consolidation les pierres altérées afin d'éviter leur remplacement. Ces opérations entraîneront peu de changements visuels et n'auront en principe pas d'incidence sur l'utilisation du bâtiment.

Le cycle de restauration proprement dite de la Cathédrale s'achèvera avec les travaux de conservation et de restauration de la tour inachevée et du chevet, prévus dès 2015. La commission technique de la cathédrale prépare activement cette dernière étape

dont le coût est estimé à 20 millions. Le colloque pluridisciplinaire qui a eu lieu l'an dernier sur les stratégies d'intervention a vu ses conclusions publiées récemment sous le titre «Déontologie de la pierre» » (cf : www.patrimoine.vd.ch/cathedrale - actualités patrimoniales »).

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 19 juillet 2013

Renseignements complémentaires: Philippe Pont, chef du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), 021 316 74 60 ; Yves Golay, adjoint de l'architecte cantonal, président de la commission technique de la cathédrale, SIPAL, 021 316 73 00, www.vd.ch/sipal