



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 32

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS BellevueC

Unité administrative UA: 222

Forme juridique: Fondation

Adresse: Rte. de Burtigny 11

Commune: Begnins

Code postal: 1268

N° ECA du bâtiment: 3-225

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 9280 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1910

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1975	Construction	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Revêtement de sol

Couverture en façade (Ouest) en plaque "Eternit"

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 20

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Bois-Gentil

Unité administrative UA: 259

Forme juridique:

Adresse: Ch. du Petit-Flon 49

Commune: Lausanne

Code postal: 1018

N° ECA du bâtiment: 16977

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 5854 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1992

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2003	Rénovation des façades	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Faux-plafonds à vérifier, même si le risque semble minime étant donné l'année de construction.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Bru

Unité administrative UA: 313

Forme juridique: Privée

Adresse: Case Postale 84

Commune: Grandson

Code postal: 1422

N° ECA du bâtiment: 689

Nom du bâtiment (éventuel): Sorbier

Surface brute totale (SBT): 3879 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1900

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
	Transformation en bâtiment de services.	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Modifications intérieures

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 9

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Bru

Unité administrative UA: 313

Forme juridique: Privée

Adresse: Case Postale 84

Commune: Grandson

Code postal: 1422

N° ECA du bâtiment: 1189

Nom du bâtiment (éventuel): Garages

Surface brute totale (SBT): 80 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1960

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2009	Rasé en Avril	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 9

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Bru

Unité administrative UA: 313

Forme juridique: Privée

Adresse: Case Postale 84

Commune: Grandson

Code postal: 1422

N° ECA du bâtiment: 693

Nom du bâtiment (éventuel): Iris / Lavande

Surface brute totale (SBT): 2759 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1900

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2011

Préciser la nature de ces travaux: Démolissement bâtiments

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 9

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Bru

Unité administrative UA: 313

Forme juridique: Privée

Adresse: Case Postale 84

Commune: Grandson

Code postal: 1422

N° ECA du bâtiment: 1311

Nom du bâtiment (éventuel): Violette

Surface brute totale (SBT): 1050 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1970

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 3

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Bru

Unité administrative UA: 313

Forme juridique: Privée

Adresse: Case Postale 84

Commune: Grandson

Code postal: 1422

N° ECA du bâtiment: 691

Nom du bâtiment (éventuel): Habitation et rural désaffecté

Surface brute totale (SBT): 2901 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1900

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 3

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Bru

Unité administrative UA: 313

Forme juridique: Privée

Adresse: Case Postale 84

Commune: Grandson

Code postal: 1422

N° ECA du bâtiment: 692

Nom du bâtiment (éventuel): Remise

Surface brute totale (SBT): 754 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1900

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Chanella

Unité administrative UA: 521

Forme juridique: RI d'exploitation et

Adresse:

Commune: Rossinière

Code postal: 1658

N° ECA du bâtiment: 65

Nom du bâtiment (éventuel): Chanella

Surface brute totale (SBT): 769 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1910

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1992	Pose ascenseur, diverses transformations	Mise en conformité ECA
1998	Diverses transformations	Mise en conformité ECA
2002	Diverses transformations	Mise en conformité ECA partielle

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Toiture en Eternit

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 44

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Château des Novalles

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation

Adresse: Ch. du Paradis 1

Commune: Blonay

Code postal: 1807

N° ECA du bâtiment: 48

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2667 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1901

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1961	Construction	
1986	Agrandissement général	
1997	Création cafétéria - jardin d'hiver	
2005	Agrandissement Est	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Agrandissement NORD

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS "Clair - Soleil"

Unité administrative UA: 331

Forme juridique:

Adresse: Ch. de la Pierre 7

Commune: Ecublens

Code postal: 1024

N° ECA du bâtiment: 1066

Nom du bâtiment (éventuel): Clair - Soleil

Surface brute totale (SBT): 21222 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1968

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2003	Mise en conformité ECA	Mesures PIMEMS
2005	Rénovation de la cuisine professionnelle et création d'un monte-lit	
2006	Réaménagement de chambres à 1 lit, niv.3	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Présence d'amiante sous forme inerte, caractéristique des matériaux de l'année de construction (sols en dalles vinyle et éventuellement linoléums, garnitures de freins 1x ascenseur, faux-plafonds Pavaroc. Eternit sur le pourtour du toit de la chapelle,...)

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 32

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Cottier-Boys

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation de droit public

Adresse: Rue de la Cage 4

Commune: Orny

Code postal: 1317

N° ECA du bâtiment: 142

Nom du bâtiment (éventuel): Garage

Surface brute totale (SBT): 21 m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1988

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1988		

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Le toit.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Cottier-Boys

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation de droit public

Adresse: Rue de la Cage 4

Commune: Orny

Code postal: 1317

N° ECA du bâtiment: 25

Nom du bâtiment (éventuel): Etablissement médico-social

Surface brute totale (SBT): 384 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1726

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1986	Remise aux normes	Gros oeuvre + infrastructure
2006	Plafonds mis aux normes ECA	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Mais pas trouvé.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Cottier-Boys

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation de droit public

Adresse: Rue de la Cage 4

Commune: Orny

Code postal: 1317

N° ECA du bâtiment: 26

Nom du bâtiment (éventuel): Rural

Surface brute totale (SBT): 482 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1988	Rénovation pour location	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Plusieurs plaques à l'intérieur comme à l'extérieur.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Cottier-Boys

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation de droit public

Adresse: Rue de la Cage 4

Commune: Orny

Code postal: 1317

N° ECA du bâtiment: 130

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 30 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1988

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1991	Prolongement du toit.	Couvert

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Le toit de la deuxième partie soit 35m² environ.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Cottier-Boys

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation de droit public

Adresse: Rue de la Cage 4

Commune: Orny

Code postal: 1317

N° ECA du bâtiment: 27A et B

Nom du bâtiment (éventuel): Dépendance

Surface brute totale (SBT): 161 m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1988

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Quelques plaques visibles.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 6

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Cottier-Boys

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation de droit public

Adresse: Rue de la Cage 4

Commune: Orny

Code postal: 1317

N° ECA du bâtiment: 175

Nom du bâtiment (éventuel): Villa administration EMS

Surface brute totale (SBT): 180 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1988

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS d'Aubonne

Unité administrative UA:

Forme juridique: Association

Adresse: Av. Trévelin 67

Commune: Aubonne

Code postal: 1170

N° ECA du bâtiment: 430-017

Nom du bâtiment (éventuel): Hôpital d'Aubonne

Surface brute totale (SBT): 894 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1873

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
	Rénovations	
1990	Transformation en EMS	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 44

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS des 4 Marroniers

Unité administrative UA: 2261 - 2262 **Forme juridique:** Association

Adresse: Av. des 4 Marroniers 30

Commune: Yverdon-les-Bains **Code postal:** 1400

N° ECA du bâtiment: 843

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1041 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1800

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1960	Adjonction de l'aile du bâtiment	
1989	Adjonction cafétéria	Verre - metal - faux-plafonds

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA (PIMEMS)

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu **Date** **Signature du/de la responsable de l'EMS**



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 35

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS du Jura

Unité administrative UA: 224

Forme juridique: Association

Adresse: Chez Barrat 3

Commune: Ballaigues

Code postal: 1338

N° ECA du bâtiment: 161

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2231.25 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1897

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1985	Réception (création) + réaménagement loc.	
1996	Peintures extérieures	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Faux-plafonds à supprimer (ECA)

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Toiture garage. Revêtement mural chambres (4). Faux-plafonds (bureaux + morgue). Porte d'accès sprinkler.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS et Résidence Les Laurelles Sàrl

Unité administrative UA: 392 **Forme juridique:** Sàrl

Adresse: Av. de Collonge 9

Commune: Montreux **Code postal:** 1820

N° ECA du bâtiment: 5143

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2087.50 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1875

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1996	Agrandissement + mise en conformité	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Sous-sol, vestiaires + mise à niveau lingerie

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 46

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Etoile du Matin (Fondation Claire Magnin)

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation

Adresse: Ch. de l'Etoile du Matin 5

Commune: Jongny

Code postal: 1805

N° ECA du bâtiment: 110

Nom du bâtiment (éventuel): L'Etoile du Matin

Surface brute totale (SBT): m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: PIMEMS

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Possibilité sur joint de porte coupe-feu, doit être changé avec PIMEMS.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Fondation Maurice Bugnon

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation

Adresse: Rte. de Rovray 26

Commune: Yvonand

Code postal: 1462

N° ECA du bâtiment: 294a - 301 - 518 - 515a - 515b

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 8333 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1900

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2003	Agrandissement. Construction béton armé, briques, isolation périphérique	ECA 915b

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 38

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS L'Oasis

Unité administrative UA:

Forme juridique: Association communes

Adresse: A. de Bussy 6

Commune: Moudon

Code postal: 1510

N° ECA du bâtiment: 224a

Nom du bâtiment (éventuel): L'Oasis

Surface brute totale (SBT): 3925 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1880

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1950	Ajout aile N-E	Devient l'hôpital du district de Moudon
1982	Transformation complète	Lui confère son aspect actuel

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Transformation et mise en conformité LVLEne

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Prélèvements de faux-plafonds effectués en 2001 n'ont pas révélé de présence d'amiante.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS La Clef des Champs

Unité administrative UA: 363

Forme juridique: Fondation

Adresse: Route du Signal 6

Commune: Mont-sur-Rolle

Code postal: 1185

N° ECA du bâtiment: 649

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1450 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Agrandissement et rénovation

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 35

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS La Colline

Unité administrative UA: 219

Forme juridique: Fondation

Adresse: Chemin de Baulet 20

Commune: Chexbres

Code postal: 1071

N° ECA du bâtiment: 286

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 4449.60 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1890

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1984	Agrandissement et rénovation complète	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Agrandissement ?

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 9

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS La Paix du Soir (Bâtiment Annexe)

Unité administrative UA: 209 **Forme juridique:** Association

Adresse: Ch. de Longeraie no. 5

Commune: Le Mont-sur-Lausanne **Code postal:** 1052

N° ECA du bâtiment: 580

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 605 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1850

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2009	Amenagement des combles	Le bâtiment a été transformé a plusieurs reprises avant 1996

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Amenagement de surfaces administratives

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu **Date** **Signature du/de la responsable de l'EMS**



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 36

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS La Paix du Soir (Bâtiment existant)

Unité administrative UA: 209 **Forme juridique:** Association

Adresse: Ch. de Longeraie no. 5

Commune: Le Mont-sur-Lausanne **Code postal:** 1052

N° ECA du bâtiment: 257

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1931 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1850

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1952	Réfection toiture	
1970	Construction partie Ouest aile Sud	Chapelle + locaux animation
1980	Construction escalier de secours et monte-charge	
1989	Prolongation de l'aile Sud	Rénovation chambre à lessive et cuisine en 92-93

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 38

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS La Résidence

Unité administrative UA: 0245

Forme juridique: Fondation

Adresse: Ch. du Levant 6

Commune: Aigle

Code postal: 1860

N° ECA du bâtiment: 2458

Nom du bâtiment (éventuel): EMS La Résidence

Surface brute totale (SBT): 3401 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1988

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1986	Véranda	
1999	Salle d'animation	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Faux-plafonds sous-sol et couloir administration.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Le Château de Corcelles

Unité administrative UA: 326 **Forme juridique:**

Adresse: Clos du Château 3

Commune: Corcelles - Concise **Code postal:** 1426

N° ECA du bâtiment: 44

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2267 m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1772

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1999	Extension + transformation bâtiment principal	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Mise aux normes ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu **Date** **Signature du/de la responsable de l'EMS**



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Le Marronnier

Unité administrative UA: 360

Forme juridique: Fondation

Adresse: Rte. du Lavaux 20

Commune: Lutry

Code postal: 1095

N° ECA du bâtiment:

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Agrandissement PIMEMS I

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Les Berges du Léman (Fondation Claire Magnin)

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation

Adresse: Bd. Plumhof 3

Commune: Vevey

Code postal: 1800

N° ECA du bâtiment: 1069

Nom du bâtiment (éventuel): Les Berges du Léman

Surface brute totale (SBT): m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Réfection du bâtiment

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

A déterminer suivant les modifications du bâtiment à venir.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Les Driades

Unité administrative UA:

Forme juridique: SA

Adresse: Quai de la Thièle

Commune: Yverdon-les-Bains **Code postal:** 1400

N° ECA du bâtiment: 1866

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1465 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1900

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2007	Rénovation et transformation intérieur, création salles de bain, mise en conf. ECA	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Complément mise en conf. ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Les Lusiades

Unité administrative UA:

Forme juridique: SA

Adresse: Place de la Fontaine

Commune: Lussy-sur-Morges **Code postal:** 1167

N° ECA du bâtiment: 46

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1280 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1490

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2001	Rénovation et transformation int. + toiture	
2007	Rénovation et transformation int. + création véranda et sas d'entrée + conf. ECA	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Façade, création salle de bains, suite ECA.

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 23

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Les Pâquis

Unité administrative UA:

Forme juridique: Association

Adresse: Av. des Pâquis 21

Commune: Morges

Code postal: 1110

N° ECA du bâtiment: 212 - 175

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2692 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1878

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
	Travaux de rénovation	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Ancien bâtiment, aucune mesure prise.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Les Tilleuls

Unité administrative UA: Home-Age **Forme juridique:** SA

Adresse: Rue du Village 27

Commune: Arzier **Code postal:** 1273

N° ECA du bâtiment: 191

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1110 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA et agrandissement -rénovation

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 32

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Marc-Aurèle

Unité administrative UA:

Forme juridique: Association

Adresse: Avenue Jomini 1

Commune: Avenches

Code postal: 1580

N° ECA du bâtiment: 341/342/1355

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2141 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1989

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2007	Transformation cuisine	
2008	Transformation morgue	
2008	Agrandissement salle à manger	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Mont-Riant

Unité administrative UA: 5001 1448

Forme juridique: Fondation

Adresse: Chemin Floreyres 32

Commune: Yverdon

Code postal: 1400

N° ECA du bâtiment: 903

Nom du bâtiment (éventuel): MTR I

Surface brute totale (SBT): 646 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1908

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1986	Aménagement en EMS	Changement d'affectation

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Eventuellement chaufferie et toiture

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Mont-Riant

Unité administrative UA: 5001 1448

Forme juridique: Fondation

Adresse: Chemin Floreyres 32

Commune: Yverdon

Code postal: 1400

N° ECA du bâtiment: 901

Nom du bâtiment (éventuel): MTR II

Surface brute totale (SBT): 862.90 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1986

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Eventuellement toiture

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 6

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Mont-Riant

Unité administrative UA: 5001 1448

Forme juridique: Fondation

Adresse: Chemin Floreyres 32

Commune: Yverdon

Code postal: 1400

N° ECA du bâtiment: 902

Nom du bâtiment (éventuel): Annexe - studio

Surface brute totale (SBT): m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1986

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Pension Thonney

Unité administrative UA:

Forme juridique: SA

Adresse: En Salagnon

Commune: Vuarrens

Code postal: 1418

N° ECA du bâtiment: 14

Nom du bâtiment (éventuel): Pension

Surface brute totale (SBT): 170 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1968

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1994	Interne	Agrandissement

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

La couverture du toit est en Eternit.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 20

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS "Recordon"

Unité administrative UA:

Forme juridique:

Adresse: Av. France 7

Commune: Lausanne

Code postal: 1004

N° ECA du bâtiment: 4730

Nom du bâtiment (éventuel): Recordon

Surface brute totale (SBT): 2142 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2008	Mise en conformité ECA	Mesures PIMEMS

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Présence d'amiante sous forme inerte (anciennes installations dans local technique, sol type linoléum, garnitures de freins 2x ascenseurs,...)

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 49

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Sans Souci

Unité administrative UA: HOME-AGE **Forme juridique:** SA

Adresse: Rte. de Gimel

Commune: Mont-sur-Rolle **Code postal:** 1185

N° ECA du bâtiment: 312

Nom du bâtiment (éventuel): "Léman" ou "Ancient bâtiment"

Surface brute totale (SBT): 687 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1930

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1992	Rénovation importante	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conf. ECA + rénovation/transformation

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Faux-plafonds en plaques fibreuses.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 41

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: EMS Sans Souci

Unité administrative UA: HOME-AGE **Forme juridique:** SA

Adresse: Rte. de Gimel

Commune: Mont-sur-Rolle **Code postal:** 1185

N° ECA du bâtiment: 566

Nom du bâtiment (éventuel): "Jura" ou "Nouveau bâtiment"

Surface brute totale (SBT): 808 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1977

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1990	Rénovation importante	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conf. ECA + rénovation/transformation

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu **Date** **Signature du/de la responsable de l'EMS**



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 52

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Etablissement Médico-Social

Unité administrative UA: Hôpitaux Zone Hosp. **Forme juridique:** Association de

Adresse: Rue des Cerisiers 15

Commune: Payerne **Code postal:** 1530

N° ECA du bâtiment: 2417

Nom du bâtiment (éventuel): Les Cerisiers

Surface brute totale (SBT): 3196 m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1983

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2002	Changement de chauffage	Gaz, combiné mazout

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Année de construction, voir lettre annexée.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 24

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Baud

Unité administrative UA: 239

Forme juridique: Fondation

Adresse:

Commune: Apples

Code postal: 1143

N° ECA du bâtiment: 261

Nom du bâtiment (éventuel): EMS

Surface brute totale (SBT): 805 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1800

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1928	Construction d'un pavillon	
1985	Construction / Agrandissement	
1990	Idem	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Agrandissement

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 9

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Baud

Unité administrative UA: 239

Forme juridique: Fondation

Adresse: Chantre aux Daims

Commune: Apples

Code postal: 1143

N° ECA du bâtiment: 260

Nom du bâtiment (éventuel): Habitation EMS

Surface brute totale (SBT): 132 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1928		

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Projet

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 6

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Baud

Unité administrative UA: 239

Forme juridique: Fondation

Adresse:

Commune: Apples

Code postal: 1143

N° ECA du bâtiment: 261

Nom du bâtiment (éventuel): Cave

Surface brute totale (SBT): 149 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Agrandissement

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 6

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Baud

Unité administrative UA: 239

Forme juridique: Fondation

Adresse:

Commune: Apples

Code postal: 1143

N° ECA du bâtiment: 262

Nom du bâtiment (éventuel): Atelier

Surface brute totale (SBT): 153 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Projet

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 6

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Baud

Unité administrative UA: 239

Forme juridique: Fondation

Adresse:

Commune: Apples

Code postal: 1143

N° ECA du bâtiment: 264

Nom du bâtiment (éventuel): Hangar

Surface brute totale (SBT): 476 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux: Projet

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 44

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Beau-Site

Unité administrative UA: 214 **Forme juridique:** Fondation

Adresse: Ch. du Crépon 32 - case 217 - 1815 Clarens

Commune: Montreux **Code postal:** 1820

N° ECA du bâtiment: 1726

Nom du bâtiment (éventuel): Le Maillon

Surface brute totale (SBT): 1095.2 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1971

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1978	Aménagement 2ème étage - ascenseur	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Application des normes ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 44

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Beau-Site

Unité administrative UA: 214 **Forme juridique:** Fondation

Adresse: Ch. du Crépon 32 - case 217 - 1815 Clarens

Commune: Montreux **Code postal:** 1820

N° ECA du bâtiment: 1856

Nom du bâtiment (éventuel): Montbrillant

Surface brute totale (SBT): 1618.9 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1800

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1965	Aménagement en EMS	
1988	Vérandas - ascenceurs	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Application des normes ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 44

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Beau-Site

Unité administrative UA: 214 **Forme juridique:** Fondation

Adresse: Ch. du Crépon 32 - case 217 - 1815 Clarens

Commune: Montreux **Code postal:** 1820

N° ECA du bâtiment: 1846

Nom du bâtiment (éventuel): MontbrillantBeau-Site

Surface brute totale (SBT): 4354.6 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1870

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1965	Vérandas	
1984	Cuisine - terrasse - ascenceurs	
1992	Réaménagement annexe	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Application des normes ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 32

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Beau-Site

Unité administrative UA: 214 **Forme juridique:** Fondation

Adresse: Ch. du Crépon 32 - case 217 - 1815 Clarens

Commune: Montreux **Code postal:** 1820

N° ECA du bâtiment: 7268

Nom du bâtiment (éventuel): Coteau-Muraz

Surface brute totale (SBT): 2888.2 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1990

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Application des normes ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 35

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Clémence

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation

Adresse: Avenue de Morges 64

Commune: Lausanne

Code postal: 1004

N° ECA du bâtiment: 15603

Nom du bâtiment (éventuel): Clémence

Surface brute totale (SBT): 6524 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1975

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1990	Aménagement 5ème étage	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Conduites d'écoulement d'eau, Faux-plafonds du 1er au 4ème étage, Plaques antifeu bandeaux lumineux, revêtements de sol.

Aucune mesure prise à ce jour.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Clémence

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation

Adresse: Avenue de Morges 64

Commune: Lausanne

Code postal: 1004

N° ECA du bâtiment: 2089

Nom du bâtiment (éventuel): St-Joseph

Surface brute totale (SBT): 1196 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1975

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1992	Rénovation totale du bâtiment	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

à vérifier: plafonds

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation les Baumettes

Unité administrative UA: 241

Forme juridique: Fondation

Adresse: Av. des Baumettes 120

Commune: Renens

Code postal: 1020

N° ECA du bâtiment: 2742

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 7552 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1984

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1997	Salle polyvalente - local physio - ch. 1 lit	
1998	Local VAT - Garderie	
2008	Adaptations chambres 200-205	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Conduites d'écoulement e Eternit posées à la construction. Une partie de ces conduites à déjà été changée pour des conduites en feberit.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Louis Boissonet

Unité administrative UA:

Forme juridique: Fondation droit privé

Adresse: Ch. de Boissonet 51

Commune: Lausanne

Code postal: 1010

N° ECA du bâtiment: 7208 bâtiment + 16331 garage

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 6817 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1860

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1994	Transformation du bâtiment principal	
1997	Création d'une véranda	
2006	Transformation combles: sous-toiture Eternit GEA	
2007	Création d'une laverie	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Remise aux normes ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 38

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Fondation Silo

Unité administrative UA: 330

Forme juridique: Fondation

Adresse: Rte. du Village

Commune: Echichens

Code postal: 1112

N° ECA du bâtiment: 16

Nom du bâtiment (éventuel): Silo

Surface brute totale (SBT): 1619 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1888

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1972	Année de la toiture	
1990	Rénovation totale sauf toit.	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Le bâtiment Silo est recouvert d'une toiture contenant de l'amiante, aucune mesure actuelle n'a été planifiée.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 35

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Institution de Béthanie

Unité administrative UA: 201 **Forme juridique:** Association

Adresse: Av. de la Vallombreuse 34

Commune: Lausanne **Code postal:** 1004

N° ECA du bâtiment: 4048

Nom du bâtiment (éventuel): Nouveau Bâtiment

Surface brute totale (SBT): 4952 m2 (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1974

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2004	Transformation ch. 3 lits en 2 lits, création de chambres.	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Création WC-douche handicapé (6x)

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 12

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Institution de Béthanie

Unité administrative UA: 201 **Forme juridique:** Association

Adresse: Av. de la Vallombreuse 34

Commune: Lausanne **Code postal:** 1004

N° ECA du bâtiment: 4048

Nom du bâtiment (éventuel): Ancien Bâtiment

Surface brute totale (SBT): 3818 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1911

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1975	Modernisation/adaptation des équipements pour lits "D"	
2001	Adaptation WC/douche pour mission lits "C"	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 23

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: La Colombière

Unité administrative UA: 5005/321

Forme juridique: Fondation

Adresse:

Commune: Hermenches

Code postal: 1513

N° ECA du bâtiment: 16

Nom du bâtiment (éventuel): Le Château

Surface brute totale (SBT): 991 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1640

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1996	Changement d'affectation	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Eventuellement chaufferie.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 35

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: La Diligence

Unité administrative UA:

Forme juridique: Sàrl

Adresse: Charpentiers 32

Commune: Morges

Code postal: 1110

N° ECA du bâtiment: 1066

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 959.30 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1890

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1984	Changement d'affectation	
2001	Changement chaudière / réfection du toit / piquage façade et réfection	
2007	Mise en conformité ECA	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Suite ECA

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 23

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Le Pré-Carré

Unité administrative UA: 5002/324

Forme juridique: Fondation

Adresse: La Culla

Commune: Corcelles-sur-Chavornay

Code postal: 1374

N° ECA du bâtiment: 92

Nom du bâtiment (éventuel): EMS "Maison de Repos"

Surface brute totale (SBT): 992 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1920

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2006	Réfection totale du toit	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux:

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Eventuellement chaufferie.

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 35

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Maison d'accueil Praz-Soleil

Unité administrative UA:

Forme juridique:

Adresse: Rte. de l'Hôpital 36

Commune: Château-d'Oex

Code postal: 1660

N° ECA du bâtiment: 599

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2660 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1926

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1984	Transformations pour changement d'affectation	Hôpital->EMS
1997	Construction véranda	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Mise en conformité ECA + réfection

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Résidence du Léman

Unité administrative UA: 409

Forme juridique: SA

Adresse: Route du Lavaux 12

Commune: Corseaux

Code postal: 1802

N° ECA du bâtiment: 7798 3310

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2617.60 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1910

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
2002	paroi du bâtiment	
2003	Réfection intérieure + normes ECA	
2008	Ascenseur + centrale téléphonique	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Changement des fenêtres

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 67

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Résidence Grande-Fontaine - Bex Résidence

Unité administrative UA: 5022 **Forme juridique:** Fondation

Adresse: Route de l'Infirmierie 19

Commune: Bex **Code postal:** 1880

N° ECA du bâtiment: 3621

Nom du bâtiment (éventuel): Résidence

Surface brute totale (SBT): 2378 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1974

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1989	Changement des monte-lits	
1990	Aménagement vestiaires sous-sol	
1994	Changement chaufferie + Réfection + isolation façades et toitures	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Agrandissement hall accueil + cafétéria. Mise en conformité incendie ECA.

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 49

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Résidence Grande-Fontaine - Bex Résidence

Unité administrative UA: 5021 **Forme juridique:** Fondation

Adresse: Route de l'Infirmierie 19

Commune: Bex **Code postal:** 1880

N° ECA du bâtiment: 969 - 971

Nom du bâtiment (éventuel): Grande-Fontaine

Surface brute totale (SBT): 642 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1830

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1996	Création cafétéria	
2006	Réfection étanchéité toiture annexe	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Création locaux UAT. Mise en conformité incendie ECA.

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 26

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Résidence le Byron

Unité administrative UA:

Forme juridique:

Adresse:

Commune:

Villeneuve

Code postal: 1844

N° ECA du bâtiment:

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 2334 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction:

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
--------	--------------------	-----------

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux:

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 41

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Résidence Praz Joret

Unité administrative UA: 454 **Forme juridique:** SA

Adresse: Route de Servion 36a - case postale 33

Commune: Mézières **Code postal:** 1083

N° ECA du bâtiment: 155

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1515 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1965

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1984	Transformation en EMS	
2007	Mise en conformité ECA	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2010

Préciser la nature de ces travaux: Projet d'extension au 3ème niveau

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 29

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Résidence Pré-Fleuri

Unité administrative UA: 210

Forme juridique: R.I.

Adresse: Rte. de la Clochette 10

Commune: Lausanne

Code postal: 1018

N° ECA du bâtiment: 7193

Nom du bâtiment (éventuel):

Surface brute totale (SBT): 1800 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1870

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
	Voir feuille annexée	

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: 2009 normes ECA / 2012 nouvelle affectation

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS



Service de la santé
publique

Rue Cité-Devant 11
1004 Lausanne

Nombre de points : 41

Priorité expertise : I

Questionnaire relatif à la présence d'amiante dans les bâtiments des EMS

Le but de ce questionnaire est de permettre d'établir l'inventaire amiante des bâtiments pouvant contenir de l'amiante et de déterminer les priorités de ceux devant être expertisés par des spécialistes de l'amiante.

Prière de remplir un questionnaire par bâtiment (n° ECA). Des formulaires supplémentaires peuvent être photocopiés ou téléchargés depuis le site du SSP: <http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/documentation/>

Désignation de l'établissement: Victoria-Résidence

Unité administrative UA: 443

Forme juridique: Raison Individuelle

Adresse: Vers-la-Doey

Commune: Corbeyrier

Code postal: 1856

N° ECA du bâtiment: 171

Nom du bâtiment (éventuel): Victoria

Surface brute totale (SBT): 589 m² (Selon DAEMS/SOHO)

Année de construction: 1904

Années de transformation ou autres informations sur le bâtiment

Années	Nature des travaux	Remarques
1983	Transformation d'hôtel en EMS	Architecte et propriétaire: M. Ruedin
1990	Transformation et ignifugation de tous les locaux aux normes SSP et ECA	Travaux s'étalant de 1990 à 2009

Travaux futurs planifiés oui non

Si oui, indiquer la date prévue de ces travaux: 2009

Préciser la nature de ces travaux: Rénovation et remise en service des salles d'eau

Présence suspectée/avérée d'amiante: oui non

Si oui, bref exposé des raisons et, cas échéant, mesures déjà prises:

Lieu

Date

Signature du/de la responsable de l'EMS