



Légende

Ecomorphologie

- 0, inconnu
- 1, naturel, semi-naturel
- 2, peu atteint
- 3, très atteint
- 4, non naturel / artificiel

Annexe 7.1

Revitalisation de la Broye

Ecomorphologie
Broye et affluents

**Bureau d'Etudes
Biologiques Delarze**

Echelle : 1:120'000

Version finale

Ch. des Artisans 6
1860 AIGLE
tél. 024 466 91 50
fax 024 467 00 75
delarze.raymond@bluewin.ch

BEB/ EH

13.12.2010

CP500 © 12.2011 swisstopo (DV335.2)